

DOCUMENTO PARA
APROBACIÓN INICIAL
Septiembre 2022
CATÁLOGO



AYUNTAMIENTO DE
BUENAVISTA DE
VALDAVIA

urbyplan

urbanismo y
planificación
territorial s.l.

NÚMERO	NOMBRE	PROTECCIÓN	NÚCLEO
01	Iglesia de San Pelayo Mártir	Integral BIC	Arenillas de San Pelayo
02	Molino hidráulico	Estructural	Arenillas de San Pelayo
03	Iglesia de San Juan Bautista	Integral	Barriosuso
04	Molino y aserradero	Ambiental	Barriosuso
05	Torre Vieja (Antigua Iglesia de San Justo y Pastor)	Integral	Buenavista de Valdavia
06	Iglesia de San Justo y Pastor	Integral	Buenavista de Valdavia
07	Ermita Virgen del Carmen	Integral	Buenavista de Valdavia
08	Castillo de Agüero	Integral BIC	Buenavista de Valdavia
09	Fábrica de harinas	Estructural	Buenavista de Valdavia
10	Antigua Casa Señorial	Ambiental	Buenavista de Valdavia
11	Vivienda	Ambiental	Buenavista de Valdavia
12	Vivienda	Ambiental	Buenavista de Valdavia
13	Iglesia de Santiago	Integral	Polvorosa de Valdavia
14	Escudo en casa señorial	Integral BIC / Estructural	Polvorosa de Valdavia
15	Molino Hidráulico	Estructural	Polvorosa de Valdavia
16	Casa del Concejo	Ambiental	Polvorosa de Valdavia
17	Consultorio médico	Ambiental	Polvorosa de Valdavia
18	Iglesia de San Esteban	Integral	Renedo de Valdavia
19	Crucero	Integral BIC / Estructural	Renedo de Valdavia
20	Vivienda	Ambiental	Renedo de Valdavia
21	Vivienda	Ambiental	Renedo de Valdavia
22	Vivienda	Ambiental	Renedo de Valdavia
23	Vivienda	Ambiental	Renedo de Valdavia
24	Almacén	Ambiental	Renedo de Valdavia
25	Antiguas escuelas	Ambiental	Renedo de Valdavia
26	Vivienda	Ambiental	Renedo de Valdavia
27	Vivienda	Ambiental	Renedo de Valdavia


IGLESIA DE SAN PELAYO MÁRTIR

Integral BIC

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Iglesia de San Pelayo Mártir

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: **C/Puente**
- PROPIEDAD: **Parroquial**

- LOCALIDAD: **Arenillas de San Pelayo**
- REF. CATASTRAL: **9356801UN6195N**

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: **Iglesia**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Bueno**

USOS TRADICIONALES: **Religioso**

USOS ACTUALES: **Religioso**

DESCRIPCIÓN:

Edificio religioso del S. XII proveniente de un antiguo monasterio. Presenta tres naves tipo salón divididas por columnas con arcadas de medio punto y bóvedas de cañón. La portada se localiza al norte con un arco de medio punto abocinado y arquivoltas decoradas con motivos vegetales, animales y ajedrezados. Sobre esta portada se erige la espadaña del templo del S. XVI. Los muros están contruidos en sillería de caliza. Este monumento, ejemplo del valioso arte románico que encontramos en el norte de la provincia de Palencia, fue declarado Bien de Interés Cultural el 03/02/1979.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para el grado de Protección Integral BIC, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 136 y 139 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación y Restauración, todas ellas encaminadas al mantenimiento de las características principales propias del edificio y de su uso. Cualquier actuación requerirá la autorización previa del órgano competente en materia de patrimonio cultural.


MOLINO HIDRÁULICO

Estructural

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Molino hidráulico

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: Paraje del molino
- PROPIEDAD: Privado

- LOCALIDAD: Arenillas de San Pelayo
- REF. CATASTRAL: 34037A30320023

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Industrial

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

USOS TRADICIONALES: Molino

USOS ACTUALES: Sin uso

DESCRIPCIÓN:

Antiguo molino hidráulico localizado al Noreste del núcleo urbano de Arenillas de San Pelayo. Construcción en estado de ruina aunque en su interior se conservan maquinas del propio molino como ruedas o tolvas. Se procurará la recuperación y puesta en valor de la maquinaria interior propia de la actividad original.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Estructural será de aplicación lo dispuesto en el artículo 137 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Rehabilitación y Restauración.


IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA

Integral

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Iglesia de San Juan Bautista

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: C/Iglesia

- PROPIEDAD: Parroquial

- LOCALIDAD: Barriosuso

- REF. CATASTRAL: 6626801UN6262N

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Iglesia

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

USOS TRADICIONALES: Religioso

USOS ACTUALES: Religioso

DESCRIPCIÓN:

Edificio religioso localizado en el centro del núcleo de Barriosuso construido en ladrillo y mampostería, organizado en tres naves de las mismas dimensiones y rematado en un ábside plano. A los pies, tras la puerta principal, se encuentra un pequeño porche que da acceso al templo. En los pies también se localizara torre del campanario.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Integral será de aplicación lo dispuesto en el artículo 136 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación y Restauración, todas ellas encaminadas al mantenimiento de las características principales propias del edificio y de su uso.


MOLINO Y ASERRADERO

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Molino y aserradero

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: Carretera PP-2294
- PROPIEDAD: Privado

- LOCALIDAD: Barriosuso
- REF. CATASTRAL: 34037A10405044

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Industrial

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

USOS TRADICIONALES: Molino y aserradero

USOS ACTUALES: Residencial

DESCRIPCIÓN:

Construcción localizada en la salida del núcleo de Barriosuso por la carretera PP-2294 junto al curso del río Pequeño. En una sola edificación, aprovechando un cortado del terreno, se encuentra el edificio que albergaba la actividad industrial de molino y aserradero en el pasado. Ha sido restaurado recientemente y su uso se ha transformado al de vivienda. No se conoce si en el interior de la edificación sigue existiendo maquinaria vinculada a la actividad, lo que sí se conserva es la chimenea de ladrillo del exterior.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior.


TORRE VIEJA (ANTIGUA IGLESIA DE SAN JUSTO Y PASTOR)

Integral

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Torre Vieja (Antigua Iglesia de San Justo y Pastor)

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: **Camino Cervera**
- PROPIEDAD: **Parroquial**

- LOCALIDAD: **Buenavista de Valdavia**
- REF. CATASTRAL: **7724705UN6272S**

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: **Iglesia**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Bueno**

USOS TRADICIONALES: **Religioso**

USOS ACTUALES: **Cultural**

DESCRIPCIÓN:

Templo religioso localizado sobre la loma que domina el núcleo de Buenavista de Valdavia. Fue construida sobre y con los sillares que correspondían al antiguo castillo de Agüero que se localizaba en este mismo emplazamiento. Se la conoce como la iglesia antigua ya que fue la iglesia principal del pueblo hasta el S. XX cuando su mal estado de conservación provocó la construcción de la iglesia actual en el centro del núcleo. Es un templo de una única nave, con crucero y cúpula central cuyo acceso se realiza a través de uno de los laterales mediante un arco de medio punto tras atravesar un pequeño pórtico. A los pies se encuentra la torre de poca altura y planta cuadrangular. También se encuentra una especie de pórtico sin cubierta y grandes arcos de medio punto en cuya fachada se encuentran dos escudos. Los muros son de piedra y ladrillo en ocasiones revestidos. Se rehabilitó para ser convertida en centro cultural para exposiciones.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Integral será de aplicación lo dispuesto en el artículo 136 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación y Restauración, todas ellas encaminadas al mantenimiento de las características principales propias del edificio y de su uso.


IGLESIA DE SAN JUSTO Y PASTOR

Integral

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Iglesia de San Justo y Pastor

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: C/ Santa Águeda
- PROPIEDAD: Parroquial

- LOCALIDAD: Buenavista de Valdavia
- REF. CATASTRAL: 7621501UN6272S

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Iglesia

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

USOS TRADICIONALES: Religioso

USOS ACTUALES: Religioso

DESCRIPCIÓN:

Iglesia construida en 1933 y que sustituyó como templo del núcleo a la iglesia situada en lo alto de la loma del antiguo castillo. Se encuentra en el centro del núcleo, sobre la antigua ermita de Santa Águeda. Se trata de un edificio de tres naves con crucero sobre el cual se erige una pequeña cúpula. Todas las naves se rematan con ábside planos. A los pies se localiza adosada al resto del cuerpo la torre campanario. El acceso se realiza a través de una de las naves laterales mediante un porche. Toda la iglesia está construida con ladrillo enfoscado, aunque en esquinas, recercados y algunos puntos estratégicos se ha dejado el ladrillo visto. Fue realizada por el arquitecto Fernando de Unamuno, hijo del escritor Miguel de Unamuno.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Integral será de aplicación lo dispuesto en el artículo 136 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación y Restauración, todas ellas encaminadas al mantenimiento de las características principales propias del edificio y de su uso.


ERMITA VIRGEN DEL CARMEN

Integral

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Ermita Virgen del Carmen

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: **Avda. Carmen, 28**
- PROPIEDAD: **Parroquial**

- LOCALIDAD: **Buenavista de Valdavia**
- REF. CATASTRAL: **7818120UN6271N**

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: **Ermita**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Bueno**

USOS TRADICIONALES: **Religioso**

USOS ACTUALES: **Religioso**

DESCRIPCIÓN:

Pequeño templo religioso localizado a la salida del núcleo de Buenavista de Valdavia por la carretera P-237. Se trata de una construcción de planta rectangular, de poco más de 45m², con muros enfoscados y recercados en esquinas y dintel de la puerta de ladrillo visto. El acceso al templo se realiza a través de un arco de medio punto. La cubierta es de teja a dos aguas.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Integral será de aplicación lo dispuesto en el artículo 136 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación y Restauración, todas ellas encaminadas al mantenimiento de las características principales propias del edificio y de su uso.


CASTILLO DE AGÜERO

Integral BIC

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Castillo de Agüero

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: Camino Cervera
- PROPIEDAD: Varias

- LOCALIDAD: Buenavista de Valdavia
- REF. CATASTRAL: Varias

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Castillo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

USOS TRADICIONALES: Sin uso

USOS ACTUALES: Sin uso

DESCRIPCIÓN:

Sobre la colina cercana al núcleo de Buenavista de Valdavia se conservan restos de un muro del antiguo castillo que aquí se encontró. Este castillo estaba construido con cal y canto, materiales que se utilizaron para la construir la iglesia aledaña. Es considerado Bien de Interés Cultural por Decreto 22 de abril de 1949

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para el grado de Protección Integral BIC, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 136 y 139 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación y Restauración, todas ellas encaminadas al mantenimiento de las características principales propias del edificio y de su uso. En la medida en que se tratan de restos en estado de ruina, las actuaciones se encaminarán a la puesta en valor de los mismos, pero no a la reconstrucción estricta del castillo.


FÁBRICA DE HARINAS

Estructural

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Fábrica de harinas

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: Norte del núcleo de Buenavista
- PROPIEDAD: Privada

- LOCALIDAD: Buenavista de Valdavia
- REF. CATASTRAL: 34037A10205134

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Industrial

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

USOS TRADICIONALES: Fábrica de harinas

USOS ACTUALES: Almacenaje

DESCRIPCIÓN:

Construcción de dos plantas localizada al norte del núcleo de Buenavista de Valdavia, junto al arroyo de Valtobez. Este edificio está acompañado de otras construcciones que funcionaban como dependencias auxiliares y almacenes de la propia fábrica. Se tiene conocimiento de que esta fábrica llegó a funcionar con energía eléctrica, pero no se tienen más detalles al no poder acceder al bien. Actualmente presenta unos usos de almacenaje vinculados a labores agrícolas o al uso residencial de uno de los edificios colindantes.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Estructural será de aplicación lo dispuesto en el artículo 137 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Rehabilitación y Restauración. Se procurará la implantación de usos que pongan en valor las cualidades arquitectónicas del edificio.

ANTIGUA CASA SEÑORIAL

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Antigua Casa Señorial

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: **C/Mayor, 12**
- PROPIEDAD: **Privada**

- LOCALIDAD: **Buenavista de Valdavia**
- REF. CATASTRAL: **7821920UN6272S**

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: **Vivienda**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Bueno**

USOS TRADICIONALES: **Residencial**

USOS ACTUALES: **Turístico**

DESCRIPCIÓN:

Casona de planta rectangular, patio trasero y dos alturas localizada en una de las principales calles del núcleo de Buenavista de Valdavia. Muros de ladrillo alternados con mampostería y esquinas reforzadas con sillares de caliza. Presenta unas cornisas labradas a modo decorativo y una cubierta de teja a cuatro aguas. La puerta adintelada con sillar de una pieza sobre el que reposa un balcón en planta primera. Fue residencia de Juan González de Quijano y Velasco que fue Mayorazgo de las Diez Villas de la Valdivia y donde se fundó la Escuela del Mayorazgo, considerada una de las primeras de la provincia de Palencia. Actualmente acoge un alojamiento de turismo rural.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior.


VIVIENDA

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Vivienda

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: C/Mayor,11
- PROPIEDAD: Privada

- LOCALIDAD: Buenavista de Valdavia
- REF. CATASTRAL: 7721708UN6272S

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

USOS TRADICIONALES: Residencial

USOS ACTUALES: Residencial

DESCRIPCIÓN:

Vivienda de planta cuadrangular, de dos plantas construida en ladrillo enfoscado que se deja visible en recercados de ventanas en la fachada principal. La cubierta de teja a cuatro aguas. Cuenta con un patio delantero.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior.


VIVIENDA

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Vivienda

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: **C/Mayor,13**
- PROPIEDAD: **Privada**

- LOCALIDAD: **Buenavista de Valdavia**
- REF. CATASTRAL: **7721707UN6272S**

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: **Vivienda**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Bueno**

USOS TRADICIONALES: **Residencial**

USOS ACTUALES: **Residencial/Comercial**

DESCRIPCIÓN:

Edificio de tres alturas de planta cuadrangular construido en piedra enfoscada la cual se deja visible en esquinas y recercados de vanos. La cubierta de teja se dispone a cuatro aguas. Alterna los usos comerciales y residenciales.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior.


IGLESIA DE SANTIAGO

Integral

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Iglesia de Santiago

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: C/ Iglesia, 1
- PROPIEDAD: Parroquial

- LOCALIDAD: Polvorosa de Valdavia
- REF. CATASTRAL: 8991301UN6189S

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Iglesia

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

USOS TRADICIONALES: Religioso

USOS ACTUALES: Religioso

DESCRIPCIÓN:

Templo localizado en el centro del núcleo de Polvorosa de Valdavia de una única nave rematada en un ábside plano. A los pies se localiza la torre campanario de planta cuadrangular y baja altura. Todo el templo cuenta con muros de mampostería de piedra, en algunos puntos enfoscado, y en otros lugares como esquinas, recercados de huecos y partes bajas a modo de sillares. El acceso al templo se realiza a través de un espacio adosado a la nave principal, de menor altura realizado con piedra y ladrillo.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Integral será de aplicación lo dispuesto en el artículo 136 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación y Restauración, todas ellas encaminadas al mantenimiento de las características principales propias del edificio y de su uso.


ESCUDO EN CASA SEÑORIAL

Integral BIC / Estructural

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Escudo en casa señorial

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: **C/ de las Armas**
- PROPIEDAD: **Privada**

- LOCALIDAD: **Polvorosa de Valdavia**
- REF. CATASTRAL: **8892202UN6189S**

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: **Vivienda**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Bueno**

USOS TRADICIONALES: **Escudo / Residencial**

USOS ACTUALES: **Escudo / Residencial**

DESCRIPCIÓN:

Antigua casona señorial situada en el núcleo de Polvorosa de Valdavia construida en piedra y ladrillo en la que destaca sobre todo, en su fachada principal, un gran escudo de armas labrado en piedra perteneciente a la familia de los Quijano. Es considerado Bien de Interés Cultural por el Decreto 571/1963 de 14 de marzo.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

ESCUDO: Grado de Protección Integral BIC, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 136 y 139 de la Normativa; en todo caso deberá mantener su localización actual, ésta prohibida la adición de elementos estructurales o decorativos y cualquier intervención en la fachada en que se ubica requerirá la autorización del órgano competente en materia de Patrimonio Cultural. **EDIFICIO:** Grado de Protección Estructural, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 137 de la Normativa. De forma


MOLINO HIDRÁULICO

Estructural

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Molino Hidráulico

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: Norte del núcleo de Polvorosa
- PROPIEDAD: Privada

- LOCALIDAD: Polvorosa de Valdavia
- REF. CATASTRAL: 34037A20605036

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Industrial

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

USOS TRADICIONALES: Molino

USOS ACTUALES: Sin uso

DESCRIPCIÓN:

Construcción de planta rectangular localizada al norte del núcleo poblacional de Polvorosa de Valdavia. Con muros de adobe presenta un estado casi ruinoso, sin conocer si en su interior se mantiene alguna maquina originaria del molino. Se encuentra prácticamente oculto por la vegetación circundante. Se procurará la puesta en valor de las características arquitectónicas e industriales del mismo, incluyendo los restos de maquinaria que pudiera haber en su interior.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Estructural será de aplicación lo dispuesto en el artículo 137 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Rehabilitación y Restauración. Se procurará la implantación de usos que pongan en valor las cualidades arquitectónicas del edificio.


CASA DEL CONCEJO

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Casa del Concejo

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: C/Mayor, 19
- PROPIEDAD: Municipal

- LOCALIDAD: Polvorosa de Valdeavía
- REF. CATASTRAL: 8892402UN6189S

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Equipamiento

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

USOS TRADICIONALES: Casa Concejo

USOS ACTUALES: Casa Concejo

DESCRIPCIÓN:

Edificio público de planta rectangular localizado en el centro del núcleo de Polvorosa de Valdeavía. Esta construido con ladrillo posteriormente enfoscado con entramado de madera de montantes y diagonales. En la fachada principal la planta baja se dispone a modo de soportal soportado por varios pie derechos de madera situados sobre pequeños zócalos. En este soportal se encuentran un antiguo potro de herrar de madera de gran valor etnológico.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior. El grado de protección engloba también al potro de herrar como elemento de interés etnográfico, debiendo mantenerse las condiciones que hacen posible su contemplación desde el exterior.


CONSULTORIO MÉDICO

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Consultorio médico

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: C/ Abajo, 1
- PROPIEDAD: Municipal

- LOCALIDAD: Polvorosa de Valdivia
- REF. CATASTRAL: 8892206UN6189S

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Equipamiento

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

USOS TRADICIONALES: Consultorio

USOS ACTUALES: Consultorio

DESCRIPCIÓN:

Edificio singular localizado en el centro del núcleo urbano de Polvorosa de Valdivia. Esta construido de ladrillo enfoscado en dos de sus fachadas y visto en otra de ellas, concretamente la que da acceso al edificio, todo ello elevado sobre un pequeño zócalo. Destaca la fachada occidental en la cual a modo decorativo se han mantenido los recercados de los vanos con ladrillo visto que se repiten en molduras localizadas en el frontón de dicha fachada.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior.


IGLESIA DE SAN ESTEBAN

Integral

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Iglesia de San Esteban

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: Plaza Mayor, 1
- PROPIEDAD: Parroquial

- LOCALIDAD: Renedo de Valdeavia
- REF. CATASTRAL: 9170601UN6197S

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Iglesia

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

USOS TRADICIONALES: Religioso

USOS ACTUALES: Religioso

DESCRIPCIÓN:

Templo ubicado en el centro del núcleo de Renedo de Valdeavia de una única nave, con crucero y rematada con un ábside plano. Se accede a través de una puerta enmarcada en un arco de medio punto situada en uno de los laterales de la nave principal, a los pies se encuentra adosada la torre campanario de planta cuadrangular. Los muros están contruidos en su mayoría por sillares de piedra caliza, aunque en algunos puntos afloran muros de mampostería enfoscados e incluso ladrillo.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Integral será de aplicación lo dispuesto en el artículo 136 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación y Restauración, todas ellas encaminadas al mantenimiento de las características principales propias del edificio y de su uso.


CRUCERO

Integral BIC / Estructural

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Crucero

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: **Cementerio Renedo de Valdavia**
- PROPIEDAD: **Municipal**

- LOCALIDAD: **Renedo de Valdavia**
- REF. CATASTRAL: **9369901UN6196N**

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: **Crucero**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Regular**

USOS TRADICIONALES: **Crucero**

USOS ACTUALES: **Crucero**

DESCRIPCIÓN:

Cruz de piedra localizada sobre la tapia del cementerio de Renedo de Valdavia. Es considerado Bien de Interés Cultural por el Decreto 571/1963 de 14 de marzo. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS: en relación a la cerca sobre la que se ubica, en la actualidad está constituida por bloque de mortero visto: se procurará dotar a dicho muro de un acabado más acorde las tipologías tradicionales del entorno, como puede ser un enfoscado en color blanco o terroso.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

CRUCERO: Grado de Protección Integral BIC, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 136 y 139 de la Normativa; en todo caso deberá mantener su localización actual, ésta prohibida la adición de elementos estructurales o decorativos y cualquier intervención en la fachada en que se ubica requerirá la autorización del órgano competente en materia de Patrimonio Cultural. EDIFICIO: Grado de Protección Estructural, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 137 de la Normativa. De forma


VIVIENDA

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Vivienda

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: C/Real, 11
- PROPIEDAD: Privada

- LOCALIDAD: **Renedo de Valdavia**

- REF. CATASTRAL: **9169508UN6196N**

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: **Vivienda**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Bueno**

USOS TRADICIONALES: **Residencial**

USOS ACTUALES: **Residencial**

DESCRIPCIÓN:

Vivienda de dos plantas ubicada en el centro del núcleo de Renedo de Valdavia, de planta cuadrangular, reformada recientemente. Se caracteriza por sus muros en los que se utilizan sillares para las esquinas y mampostería y enladrillado para el resto de los muros. En la primera planta se utiliza un enfoscado para dibujar unos arcos de medio punto en la fachada. Las cornisas aparecen labradas en piedra. La cubierta es de teja y está dispuesta a cuatro aguas. Forma parte de un proyecto unitario junto con las edificaciones incluidas en las fichas 21, 22 y 23

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior.


VIVIENDA

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Vivienda

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: C/Era, 7
- PROPIEDAD: Privada

- LOCALIDAD: **Renedo de Valdavia**

- REF. CATASTRAL: **9169511UN6196N**

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: **Vivienda**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Regular**

USOS TRADICIONALES: **Residencial**

USOS ACTUALES: **Residencial**

DESCRIPCIÓN:

Construcción de dos plantas y forma rectangular, que forma parte de un conjunto unitario junto con las edificaciones incluidas en las fichas 18, 19 y 24. Cuenta con acabado exterior enfoscado en blanco, recercado de huecos y cubierta de pabellón en teja árabe.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior.


VIVIENDA

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: **Vivienda**

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: **C/Era,9**
- PROPIEDAD: **Privada**

- LOCALIDAD: **Renedo de Valdavia**

- REF. CATASTRAL: **9169510UN6196N**

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: **Vivienda**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Regular**

USOS TRADICIONALES: **Residencial**

USOS ACTUALES: **Residencial**

DESCRIPCIÓN:

Construcción de dos plantas y forma rectangular, que forma parte de un conjunto unitario junto con las edificaciones incluidas en las fichas 17, 19 y 24. Cuenta con acabado exterior enfoscado en blanco, recercado de huecos y cubierta de pabellón en teja árabe.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior.


VIVIENDA

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Vivienda

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: C/Era,11
- PROPIEDAD: Privada

- LOCALIDAD: **Renedo de Valdavia**

- REF. CATASTRAL: **9169509UN6196N**

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: **Vivienda**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Regular**

USOS TRADICIONALES: **Residencial**

USOS ACTUALES: **Residencial**

DESCRIPCIÓN:

Construcción de dos plantas y forma rectangular, que forma parte de un conjunto unitario junto con las edificaciones incluidas en las fichas 17, 18 y 24. Cuenta con acabado exterior enfoscado en blanco, recercado de huecos y cubierta de pabellón en teja árabe.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior.

ALMACÉN

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Almacén

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: C/Real, 11
- PROPIEDAD: Privada

- LOCALIDAD: Renedo de Valdavia

- REF. CATASTRAL: 9169508UN6196N

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Almacén

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

USOS TRADICIONALES: Almacén

USOS ACTUALES: Almacén

DESCRIPCIÓN:

Edificación situada en el centro del núcleo de Renedo de Valdavia. De planta rectangular posee unos muros de adobe, una cubierta de teja a dos aguas y destaca la estructura de madera que soporta la cubierta.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior.


ANTIGUAS ESCUELAS

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Antiguas escuelas

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: C/ Trasera segunda, 3
- PROPIEDAD: Municipal

- LOCALIDAD: Renedo de Valdivia

- REF. CATASTRAL: 9169201UN6196N

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Equipamiento

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

USOS TRADICIONALES: Escuelas

USOS ACTUALES: Club social

DESCRIPCIÓN:

Construcción de una altura y planta rectangular localizada al sur del núcleo de Renedo de Valdivia, fue sede de las escuelas del pueblo pero actualmente tiene como uso la de club social. Está construido con ladrillos enfoscados en gran parte del edificio, pero que en ocasiones se han dejado a la vista como en los recercados de las ventanas o en la decoración de la cornisa. Sobre las ventanas estos mismos ladrillos dibujan un elemento decorativo.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior.


VIVIENDA

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Vivienda

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: C/Mayor,1
- PROPIEDAD: Privada

- LOCALIDAD: **Renedo de Valdavia**

- REF. CATASTRAL: **9169506UN6196N**

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: **Vivienda**

ESTADO DE CONSERVACIÓN: **Bueno**

USOS TRADICIONALES: **Residencial**

USOS ACTUALES: **Residencial**

DESCRIPCIÓN:

Edificio residencial localizado frente a la iglesia principal de Renedo de Valdavia. Construcción de planta rectangular y dos alturas realizada en ladrillo el cual aparece enfoscado en la planta baja y a la vista en la planta primera. La cornisa de madera da lugar a una cubierta de teja. Destaca, especialmente en planta primera, los entramados de madera dispuestos de manera horizontal, vertical y diagonalmente.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior.


VIVIENDA

Ambiental

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



ELEMENTO: Vivienda

SITUACIÓN Y TITULARIDAD:

- DIRECCIÓN: C/ Mayor, 7
- PROPIEDAD: Privada

- LOCALIDAD: Renedo de Valdavia

- REF. CATASTRAL: 9169503UN6196N

DESCRIPCIÓN Y VALORES

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Vivienda

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno

USOS TRADICIONALES: Residencial

USOS ACTUALES: Residencial

DESCRIPCIÓN:

Edificio de tres plantas localizado en el centro del núcleo urbano de Renedo de Valdavia. Está construido con muros de ladrillo enfoscado que se dejan a la vista en esquinas y recercados de vanos. Sobre las ventanas y puertas se dispone una decoración también de ladrillos. En la última planta, en el cuerpo central se encuentra un balcón con un arco de medio punto también decorado con ladrillos.

DETERMINACIONES

DETERMINACIONES GENERALES:

Para Protección Ambiental será de aplicación lo dispuesto en el artículo 138 de la Normativa. De forma resumida las obras permitidas son: Conservación, Consolidación, Restauración, Rehabilitación del edificio y Reestructuración interior.

5. CATÁLOGO DE LOS ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE VALDAVIA

Los elementos arqueológicos recogidos en estas fichas se resumen la siguiente tabla

NÚMERO	NOMBRE	LOCALIDAD	CRONOLOGÍA	GRADO DE PROTECCIÓN
Y 01	ARENILLEJAS	ARENILLAS DE SAN PELAYO	Altomedieval, Plenomedieval cristiano Bajomedieval cristiano Moderno.	C
Y 02	CAVA ROSA	BARRIOSUSO	Bajomedieval cristiano Moderno	C
Y 03	LAS CUESTAS/EL CASTILLO	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Altomedieval Bajomedieval cristiano Moderno	B
Y 04	SAN MIGUEL	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Plenomedieval cristiano Bajomedieval cristiano	C
Y 05	EL PRESÓN	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Moderno/ contemporáneo	C
Y 06	SANTA MARÍA DE VILLAVERDE	POLVOROSA DE VALDAVIA	Altomedieval Plenomedieval cristiano Bajomedieval cristiano Moderno	B
Y 07	EL CASTILLO	RENEDO DE VALDAVIA	Bajomedieval cristiano	C
Y 08	SANTA MARINA	RENEDO DE VALDAVIA	Plenomedieval cristiano Bajomedieval cristiano	C
Y 09	VALLEJUELOS	RENEDO DE VALDAVIA	Indeterminado	C
Y 10	EL HORNO	POLVOROSA DE VALDAVIA	Indeterminado	C

DESCRIPCIÓN

Yacimiento	ARENILLEJAS	Código YACYL	34-037-0001-01
Provincia	PALENCIA	Código PACU	121602
Municipio	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Altitud	890
Localidad	ARENILLA DE SAN Pelayo	Extensión	2 ha
Situación jurídica	Propiedad privada	Coordenadas UTM	4714808,6 Latitud 369481 Longitud

Atribución cultural	Altomedieval, Plenomedieval cristiano, Bajomedieval cristiano Moderno.
Tipología	Lugar de habitación: poblado/ciudad.
Descripción	Yacimiento localizado en una zona llana dentro de la vega del río Valdavia, en su margen derecha. Se trata de un despoblado, posiblemente medieval y moderno, ubicado en el pago denominado "Arenillejas" y que según la tradición oral fue abandonado a causa de una riada. Esta información es recogida por Madoz. Actualmente no es posible documentar sobre el terreno su presencia al encontrarse la zona afectada por las tareas de aterrazamiento y por la propia acción del río Valdavia.




Materiales	
Actuaciones previas	Prospección STRATO S.L. (1/02/99-31/03/99)
Bibliografía	MADOZ, P. (1845-1850): "Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España y sus posesiones de ultramar. Palencia." Ed. facsímil de 1984, Valladolid: 39.

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Clasificación del suelo	Suelo rústico de protección cultural	Uso del suelo	Agrícola	Tipo de bien	Yacimiento	Grado de protección	C
-------------------------	--------------------------------------	---------------	----------	--------------	------------	---------------------	----------

Medidas de protección

Las derivadas de su grado de protección C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que implique movimientos de tierra.



Rústico

Polígono 303	Parcelas 10151, 152, 153
Polígono	Parcelas
Polígono	Parcelas

Urbano

Referencia catastral	
----------------------	--



DESCRIPCIÓN

Yacimiento	CAVA ROSA	Código YACYL	34-037-0002-01
		Código PACU	121616
Provincia	PALENCIA	Altitud	980 m
Municipio	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Extensión	1,7 ha
Localidad	BARRIOSUSO	Coordenadas UTM	4724807,5 Latitud 364045,5 Longitud
Situación jurídica	Propiedad privada		

Atribución cultural: Bajomedieval cristiano
Moderno

Tipología: Lugar de habitación: Indeterminado.
Lugar cultural: santuario, ermita.

Descripción: El enclave se ubica al NO de la localidad de Barriosuso, sobre la margen derecha del río Pequeño. En la caída E y en la zona llana se localiza abundante material constructivo y escasas cerámicas a torno, sobre una superficie de aproximadamente 1,7 ha. La información oral proporciona datos acerca de la existencia de un pueblo y otras alusiones más imprecisas de una ermita, hechos que no se han podido comprobar.



Materiales:

Actuaciones previas: Prospección STRATO S.L. (1/02/99-31/03/99)

Bibliografía:

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Clasificación del suelo	Suelo rústico de protección cultural	Uso del suelo	Agrícola	Tipo de bien	Yacimiento	Grado de protección	C
-------------------------	--------------------------------------	---------------	----------	--------------	------------	---------------------	----------

Medidas de protección: Las derivadas de su grado de protección C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que implique movimientos de tierra.



Rústico

Polígono 106	Parcelas 21, 5018, 5070
Polígono	Parcelas
Polígono	Parcelas

Urbano

Referencia catastral	
----------------------	--




DESCRIPCIÓN

Yacimiento	LAS CUESTAS/EL CASTILLO	Código YACYL	34-037-0003-01
Provincia	PALENCIA	Código PACU	121632
Municipio	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Altitud	923 m
Localidad	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Extensión	0,40 ha
Situación jurídica	Excluido	Coordenadas UTM	4722165 Latitud 367616 Longitud

Atribución cultural: Altomedieval; Bajomedieval cristiano
Moderno

Tipología: Lugar de habitación: recinto militar
Lugar cultural: santuario, ermita.

Descripción: Yacimiento localizado en la cima de un espigón en el interfluvio del Valdavia y el Pequeño. Se trata de una ermita derruida (actualmente restaurada. 2022.) en la que se observan los muros exteriores y la torre del campanario. Además hay que citar la existencia de un gran bloque de mortero de cal y canto de un metro de altura y una anchura superior a los 150 cm, que debió formar parte de la edificación de un castillo medieval a unos 25 m al O de la ermita, que ha sido identificado como el Castillo de Agüero, en referencia a la localidad de Agüero de Yuso, antigua denominación de Buenavista de Valdavia. En la actualidad (2022) se ha construido un mirador junto a dicho muro y en el terraplén E del acceso al mirador se ha dejado al descubierto restos informes de una construcción también de mortero de cal y canto.



Materiales:

Actuaciones previas: Prospección STRATO S.L. (1/02/99-31/03/99)
Prospección Nozal Calvo, M. (1/01/92-31/12/92)
Prospección Nozal Calvo, M. (1/01/87-31/12/87)


Bibliografía: MADDOZ, P. (1845-1850): "Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España y sus posesiones de ultramar. Palencia." Ed. facsímil de 1984, Valladolid: 61-62.
NAVARRO GARCÍA, R. (1939): "Catálogo Monumental de la Provincia de Palencia", Tomo III, Palencia: 4.

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Clasificación del suelo	Suelo rústico de protección cultural	Uso del suelo	Agrícola	Tipo de bien	Yacimiento	Grado de protección	B
-------------------------	--------------------------------------	---------------	----------	--------------	------------	---------------------	----------

Medidas de protección

Las derivadas de su grado de protección, con la realización de sondeos previos anterior a cualquier posible obra que implique movimientos de tierra.



Rústico

Polígono 4	Parcelas Excluido.
Polígono	Parcelas
Polígono	Parcelas

Urbano

Referencia catastral 7724705UN6272S




DESCRIPCIÓN

Yacimiento	SAN MIGUEL	Código YACYL	34-037-0003-02
Provincia	PALENCIA	Código PACU	121644
Municipio	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Altitud	925 M
Localidad	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Extensión	0,40 ha
Situación jurídica	Propiedad privada.	Coordenadas UTM	4722537,4 Latitud 367221,4 Longitud

Atribución cultural: Plenomedieval cristiano.
Bajomedieval cristiano

Tipología: Lugar de habitación: indeterminado

Descripción: El yacimiento se localiza en la margen izquierda del río Pequeño, en un suave alomamiento que se eleva hacia el E, A 5-10 m de altura sobre la corriente y a 150 m de distancia de la misma. Es una pequeña zona que apenas llega a los 0,4 has de extensión, donde se concentra la gran cantidad de la cerámica a torno, individualizándose producciones de pastas blancas que aportan una cronología pleno y bajo medieval y otras con acanaladuras, de fecha más imprecisa. La tradición oral recoge allí la existencia de una ermita en el pago de San Miguel. Parece evidente pues, la presencia de un pequeño asentamiento medieval en la zona.



Materiales:

Actuaciones previas: Prospección STRATO S.L. (1/02/99-31/03/99)


Bibliografía:

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Clasificación del suelo	Suelo rústico de protección cultural	Uso del suelo	Agrícola	Tipo de bien	Yacimiento	Grado de protección	C
-------------------------	--------------------------------------	---------------	----------	--------------	------------	---------------------	----------

Medidas de protección

Las derivadas de su grado de protección C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que implique movimientos de tierra.



Rústico

Polígono 104	Parcelas 19
Polígono	Parcelas
Polígono	Parcelas

Urbano

Referencia
catastral


--	--



DESCRIPCIÓN

Yacimiento	EL PRESÓN	Código YACYL	-
Provincia	PALENCIA	Código PACU	-
Municipio	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Altitud	926
Localidad	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Extensión	1,23 ha
Situación jurídica	Propiedad privada	Coordenadas UTM	4723165,3 Latitud 367931,55 Longitud

Atribución cultural	Moderno/contemporáneo
Tipología	Molino/infraestructura hidráulica
Descripción	<p>Durante 2018 se realizó el control arqueológico del proyecto de "Conducción principal y Balsas en la zona regable de Valdavia, en las localidades de VILLAELES, VILLAMUÑO, LA PUEBLA Y BUENAVISTA DE VALDAVIA (Palencia)".</p> <p>En el transcurso del mismo se descubrió una construcción realizada con sillares de caliza e interpretada como un molino, que fue documentada únicamente en el desarrollo mismo de la zanja de la canalización en construcción.</p> <p>El resto de las estructuras del molino permanecen en la parcela y no se han visto afectadas por las obras.</p>



Materiales	
Actuaciones previas	Control arqueológico Monzón, F (1/10/2018-31/10/2018)
Bibliografía	

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Clasificación del suelo	Rustico de protección cultural	Uso del suelo	Agrícola	Tipo de bien	Yacimiento	Grado de protección	C
-------------------------	--------------------------------	---------------	----------	--------------	------------	---------------------	---

Medidas de protección

Las derivadas de su grado de protección C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que implique movimientos de tierra.



Rústico


Polígono 102	Parcelas 55, 56, 57
Polígono	Parcelas
Polígono	Parcelas

Urbano

Referencia catastral	
----------------------	--




DESCRIPCIÓN

Yacimiento	SANTA M^a DE VILLAVERDE	Código YACYL	34-037-0004-01
Provincia	PALENCIA	Código PACU	121662
Municipio	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Altitud	906 m
Localidad	POLVOROSA DE VALDAVIA	Extensión	1,00 ha
Situación jurídica	Propiedad privada	Coordenadas UTM	4721428,6 Latitud 368730,6 Longitud
Atribución cultural	Altomedieval; Plenomedieval cristiano; Bajomedieval cristiano; Moderno		
Tipología	Lugar de habitación: poblado/ciudad. Lugar funerario: necrópolis. Lugar cultural: santuario, ermita		
Descripción	Yacimiento localizado en la última terraza de la margen derecha del Valdavia, a escasos 400 m al E del mismo. En 1989 y durante la realización de labores agrícolas se extrajeron los restos de un sarcófago calizo. Posteriormente en 1992, se realizó una campaña de excavación arqueológica en la que se documentaron los restos de una necrópolis que abarca una cronología alto-plenomedieval, constatándose los tres grandes grupos de enterramientos medievales, en fosa simple, tumba de lajas y sarcófago. Referencias documentales aluden el despoblamiento de Villaverde en el año 1255. Actualmente (2022) la excavación arqueológica está completamente tapada y no se pueden observar los sarcófagos.		
Materiales			
Actuaciones previas	Prospección STRATO S.L. (1/02/99-31/03/99) Excavación Guerra Aragón, J. A. (1/03/92-31/05/92) Prospección Guerra Aragón, J. A. (1/01/91-31/12/91)		
Bibliografía	CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA: Archivo Histórico Provincial de Palencia, Palencia. MADDOZ, P. (1845-1850): "Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España y sus posesiones de ultramar. Palencia." Ed. facsímil de 1984, Valladolid: 192-193. GUERRA ARAGÓN, J. I. (1995): "Excavaciones arqueológicas en la necrópolis del despoblado altomedieval de Villaverde, Polvorosa de Valdavia (Palencia)", III Congreso de Historia de Palencia.		

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Clasificación del suelo	Suelo rústico de protección cultural	Uso del suelo	Agrícola	Tipo de bien	Yacimiento	Grado de protección	B
Medidas de protección	Las derivadas de su grado de protección, con la realización de sondeos previos anterior a cualquier posible obra que implique movimientos de tierra.						



Rústico

Polígono 205	Parcelas 17, 20016, 22, 5006
Polígono	Parcelas
Polígono	Parcelas

Urbano

Referencia catastral	
-----------------------------	--




DESCRIPCIÓN

Yacimiento	EL CASTILLO	Código YACYL	34-037-0005-01
		Código PACU	121679
Provincia	PALENCIA	Altitud	933
Municipio	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Extensión	0,25 ha
Localidad	RENEDO DE VALDAVIA	Coordenadas UTM	4717420 Latitud
			368752 Longitud
Situación jurídica	Propiedad privada		

Atribución cultural
Bajomedieval cristiano
Moderno

Tipología
Lugar de habitación: recinto militar.

Descripción
El yacimiento se sitúa en la orilla derecha del Avión, justo junto al cauce, donde forma un pequeño alomamiento que se eleva 5 m sobre el río con forma elíptica cuyos ejes son 50x35 m aprox. Este tesoro es en parte natural, como se observa en un corte que por su ladera norte ha efectuado un camino que discurre junto al río, descubriendo así mismo la sección transversal de dos hoyos. Entre los materiales arqueológicos hallados destacan las tejas curvas, cantos rodados y un pequeño lote de cerámicas a torno de momentos bajomedievales y modernos. Actualmente (2022) esos hoyos ya no son visibles, tapados por el terraplén. El yacimiento aparece reflejado en el inventario arqueológico de la provincia de Palencia del año 1987 y Miñano Bedoya (1826-1829:90) habla de la existencia de un castillo en este lugar.



Materiales


Actuaciones previas
Prospección STRATO S.L. (1/02/99-31/03/99)
Prospección Guerra Aragón, J. A. (1/01/91-31/12/91)

Bibliografía
MIÑANO Y BEDOYA, S. (1826-1829): "Diccionario Geográfico y Estadístico de Portugal y España. Provincia de Palencia". Ed. facsímil de 1979: 90.

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Clasificación del suelo	Suelo rústico de protección cultural	Uso del suelo	Erial. Agrícola	Tipo de bien	Yacimiento	Grado de protección	C
--------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------	----------------------------	----------

Medidas de protección
Las derivadas de su grado de protección C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que implique movimientos de tierra.



Rústico

Polígono 201	Parcelas 5001, 5002
Polígono	Parcelas
Polígono	Parcelas

Urbano

Referencia
catastral




DESCRIPCIÓN

Yacimiento	SANTA MARINA	Código YACYL	34-037-0005-02
Provincia	PALENCIA	Código PACU	121694
Municipio	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Altitud	930
Localidad	RENEDO DE VALDAVIA	Extensión	0.30 ha
Situación jurídica	Propiedad privada	Coordenadas UTM	4716897 Latitud 367193,05 Longitud
Atribución cultural	Plenomedieval cristiano Bajomedieval cristiano		
Tipología	Lugar funerario: necrópolis. Lugar cultural: santuario, ermita.		
Descripción	Yacimiento situado en una zona de suaves alomamientos en la margen derecha del arroyo Cañuelas. En superficie se observan abundantes restos constructivos -tejas curvas y piedras calizas-, óseos y cerámicos, estos últimos en proporciones menores que el resto. Dentro del área del yacimiento, 0,3 has, se observa una mayor concentración de material, de 0,21 has, localizada en la parte alta del alomamiento. Se trata de un enclave cultural, una pequeña ermita, con su correspondiente necrópolis, de época medieval.		
Materiales			
Actuaciones previas	Prospección STRATO S.L. (1/02/99-31/03/99) Prospección Guerra Aragón, J. A. (1/01/91-31/12/91)		
Bibliografía	MADOZ, P. (1845-1850): "Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España y sus posesiones de ultramar. Palencia." Ed. facsímil de 1984, Valladolid: 199.		

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Clasificación del suelo	Suelo rústico de protección cultural	Uso del suelo	Agrícola	Tipo de bien	Yacimiento	Grado de protección	C
Medidas de protección	Las derivadas de su grado de protección C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que implique movimientos de tierra.						



Rústico

Polígono 2	Parcelas 40 y 41
Polígono	Parcelas
Polígono	Parcelas

Urbano

Referencia
catastral



DESCRIPCIÓN

Yacimiento	VALLEJUELOS	Código YACYL	34-037-0005-03
Provincia	PALENCIA	Código PACU	-
Municipio	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Altitud	963
Localidad	RENEDO DE VALDAVIA	Extensión	0 ha
Situación jurídica	Propiedad privada	Coordenadas UTM	4716418 Latitud 3662618 Longitud


Atribución cultural	Indeterminado
Tipología	Hallazgo aislado. Otros.
Descripción	Se trata de un hallazgo aislado consistente en una lámina de sílex de sección trapezoidal con retoque semiabrupto en el lateral izquierdo y filo sinuoso. Dicho hallazgo se realizó en una tierra arada, en la caída E del páramo al inicio del nacimiento del arroyo de los Vallejuelos. Es una zona con gran profusión de pequeños cursos fluviales, que al pie del páramo aportan sus aguas al arroyo de Cañuelas, afluente a su vez del río Avión. El camino de los Vallejuelos delimita la zona de aparición de la lámina hacia el NO, mientras que al S y O la línea del fin del término con Valderrábano se dispone a apenas 180 m. Una vez prospectada todo el área, no se ha podido asociar ningún otro elemento de parecidas características a esta pieza.



Materiales	
Actuaciones previas	Prospección STRATO S.L. (1/02/99-31/03/99)
Bibliografía	

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Clasificación del suelo	Suelo rústico de protección cultural	Uso del suelo	Agrícola	Tipo de bien	Yacimiento	Grado de protección	C
Medidas de protección	Las derivadas de su grado de protección C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que implique movimientos de tierra.						



Rústico

Polígono 202	Parcelas 53
Polígono	Parcelas
Polígono	Parcelas

Urbano

Referencia catastral	
----------------------	--



DESCRIPCIÓN

Yacimiento	EL HORNO	Código YACYL	34-037-0005-04
Provincia	PALENCIA	Código PACU	-
Municipio	BUENAVISTA DE VALDAVIA	Altitud	880 m
Localidad	POLVOROSA DE VALDAVIA	Extensión	0,00 ha
Situación jurídica	Propiedad privada	Coordenadas UTM	4718511, Latitud 369495 Longitud

Atribución cultural: Indeterminado.

Tipología: Hallazgo aislado.
Otros.

Descripción: Hallazgo aislado consistente en una piedra de molino barquiforme de granito, localizada en la vega de río Valdavia, a 350 m hacia el E de la corriente, en su margen izquierda, y a 50 m al N del arroyo del Horno, en una pequeña loma. En los alrededores no se ha encontrado ningún otro hallazgo que asocie el molino con un yacimiento. Las características del molino nos remiten a una cronología prerromana, sin que se puedan hacer más precisiones.



Materiales:

Actuaciones previas: Prospección STRATO S.L. (1/02/99-31/03/99)

Bibliografía:

CONSERVACIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Clasificación del suelo	Suelo rústico de protección cultural	Uso del suelo	Agrícola	Tipo de bien	Yacimiento	Grado de protección	C
-------------------------	--------------------------------------	---------------	----------	--------------	------------	---------------------	----------

Medidas de protección: Las derivadas de su grado de protección C, con el Control Arqueológico de cualquier obra que implique movimientos de tierra.



Rústico

Polígono 208	Parcelas 22
Polígono	Parcelas
Polígono	Parcelas

Urbano

Referencia catastral	
----------------------	--

